



Трехфазная петлевая обмотка статора
 $Z=54$; $\tau=3,375$; $y=3$; $q=1+1/8$



Звезда пазовых ЭДС



Кривая МДС обмотки по длине окружности статора

